

طرز کار با خاموش کننده‌های پودری

- ۱- ابتدا آرامش خود را حفظ کنید.
- ۲- کپسول را از محل اتصال کمی بالا کشیده و از دیوار جدا کنید.
- ۳- در فضای باز پشت به باد و در فضای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید.
- ۴- کپسول را سر و ته کنید تا مواد آن روان شود. پلمپ و ضامن را بکشید.
- ۵- سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه-گیری نمایید.
- ۶- دسته بالایی اهرم قیچی مانند را به سمت پایین فشار دهید.
- ۷- بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن و موازی و مماس بر روی سطح حریق، آتش را اطفاء نمایید.
- ۸- مطمئن شوید که آتش کاملاً خاموش شده است.

طرز کار با خاموش کننده‌های CO₂

- ۱- ابتدا آرامش خود را حفظ کنید.
- ۲- کپسول را از محل اتصال کمی بالا کشیده و از دیوار جدا کنید.
- ۳- در فضای باز پشت به باد و در فضای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید.
- ۴- پلمپ و ضامن را بکشید.
- ۵- سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه‌گیری نمایید.
- ۶- دسته بالایی اهرم قیچی مانند را به سمت پایین فشار دهید.
- ۷- بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن و موازی و مماس بر روی سطح حریق، آتش را اطفاء نمایید.
- ۸- شیبور باید مستقیم به قلب آتش نشانه رود. از یک لبه شروع کنید و سطح ماده‌ی در حال سوختن را جارو کنید.
- ۹- قابل ذکر است که مدت زمان تخلیه خاموش کننده کاملاً محدود است.
- ۱۰- به علت ایجا سرما هنگام تخلیه گاز نباید به روی قسمت‌های باز بدن و سیلندر ریخته شود زیرا این قسمت به علت برودت زیاد ممکن است باعث سوختگی در محل تماس گردد. نباید شیبور را با دستان برهنه گرفت مگر در حالتی که جا دستی روی شیبور تعبیه شده باشد.

نکات مهم

- گاز هنگام تخلیه سر و صدای قابل توجهی ایجاد می‌کند که نباید باعث پرت شدن حواس کاربر شود.
- CO₂ حاصل از خاموش کننده به شکل یک بخار غلیظ است که در فضاهای بسته به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش دید می‌شود.